


OBJETIVO: realizar un plano con el mínimo de datos



Paso 1: Dibujar la siguiente pieza tomando en cuenta que las medidas de las cotas están expresadas en milímetros.

Paso 2: Incluir las cotas mínimas necesaria

	FECHA	NOMBRE	
DIBUJO			E.E.S.T. N° 5
REVISO			
APROBO			
ESCALA			
			LAMINA N° 6
			AÑO: DIV:
			CALIFICACION